

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ



Заведующий  
МБДОУ "Детский сад № 60"

Е.А. Коновалова

приказ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г. № \_\_\_\_\_

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

г. Нижний Новгород

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение (детский сад)
- 1.2. Адрес объекта 603040, город Нижний Новгород, ул.Рубинчика, д.17А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 4180,2 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7654 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2014г, последнего капитального ремонта - \_\_\_ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального - \_\_\_ г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 60", МБДОУ "Детский сад № 60".
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603040, город Нижний Новгород, ул.Рубинчика, д.17А.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 227 детей.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, вид транспорта)  
доступ к дошкольному учреждению осуществляется с остановки «Проспект Союзный», маршрутное такси № 24, социальный автобус № 51,71,3

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 – 8 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, У, С, Г)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий
8	<b>Все зоны и участки</b>	ремонт текущий

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ с 30.11.2021г. по 31.12.2030г.

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : **ДУ-В**

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза - не требуется; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

\_\_\_\_\_ ;  
4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области <https://zhit-vmeste.ru/map/>

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |    |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Председатель** Комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта МБДОУ "Детский сад № 60"  
заведующий Коновалова Елена Александровна

Коновалова

#### **Члены Комиссии:**

заместитель заведующего Шишкина Ольга Николаевна

Шишкина

заместитель заведующего Васильева Александра Валериевна

Васильева

старший воспитатель Каюмова Равиля Аббясовна

Каюмова

специалист по ОТ Мухина Екатерина Александровна

Мухина

В том числе: представитель общественных организаций инвалидов

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 60";  
603040, город Нижний Новгород, ул.Рубинчика, д.17А.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Средства информационной поддержки СП 59.13330.2020 п. 5.1.3	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	Установка тактильно-звуковой схемы	ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствие бордюрных пандусов, отсутствие тактильных средств СП 59.13330.2020 п. 5.1.5, п. 5.1.3, п.5.1.9	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	Установка бордюрных пандусов, установка тактильных средств	ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет			Нарушений не выявлено	ДП-В		не требуется
1.4	Пандус (наружный)	нет			Нарушений не выявлено	ДП-В		не требуется
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нарушений не выявлено	ВНД (К, О)		не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию (участка) не соответствует требованиям.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 60";  
603040, город Нижний Новгород, ул.Рубинчика, д.17А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	лит.а9, лит.а12 лит.а15		Краевые ступени не выделены цветом. Отсутствует тактильная полоса. СП 59.13330.2020 п. 5.1.10, 5.1.11	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	Установка тактильных средств информации. Выделение ступеней цветом.	ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	есть	лит.а13 лит.а14		Нарушений не выявлено	ДП-В		не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	лит.а9, лит.а12 лит.а13 лит.а14		Нарушений не выявлено	ДП-В		не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть			Нарушений не выявлено	ДП-В		не нуждается
2.5	Тамбур	есть	лит. а, а1, а2		Нарушений не выявлено	ДП-В		не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Вход (входов) в здание соответствует требованиям*

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 60";  
603040, город Нижний Новгород, ул.Рубинчика, д.17А.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1эт.: 82,74,49,24,8,6 2эт.: 5, 12,25,26,40		СП 59.13330.2020 п. 6.2.4 (нет тактильных табличек, имеются пороги)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	Установка тактильных табличек, устранение порогов	ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1 эт.: 22,39, 50,76 2 эт.: 6,19,27,33,		Краевые ступени не выделены цветом. Отсутствует подъемное устройство. СП 59.13330.2020 п. 6.2.8	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	Установка шероховатой поверхности, обустройство ступеней	ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Нарушений не выявлено	ДП-В		не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует фотолуминесцентная разметка СП 59.13330.2020 п. 6.2.8	ДП-В	Установка	ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) не соответствуют требованиям

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 60";  
603040, город Нижний Новгород, ул.Рубинчика, д.17А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1 эт.: 138		Нарушений не выявлено	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	2 эт.:		Нарушений не выявлено	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		не нуждается
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			ремонт текущий. Организация альтернативной формы обслуживания.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона обслуживания инвалидов не соответствует требованиям.



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 60";  
603040, город Нижний Новгород, ул.Рубинчика, д.17А.  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (место приложения труда)	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

---

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 60";  
603040, город Нижний Новгород, ул.Рубинчика, д.17А.  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (Жилые помещения)	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

---

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 60";  
603040, город Нижний Новгород, ул.Рубинчика, д.17А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1 эт.: 2 эт.:		Отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни. Отсутствие тактильных табличек. Отсутствует тревожная сигнализация. СП 59.13330.2020 п. 6.3.3, 6.3.6	ДЧ-И (С, Г, У)	Установка	ремонт текущий
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)			ремонт текущий.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют требованиям.

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 60";  
603040, город Нижний Новгород, ул.Рубинчика, д.17А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют технические средства СП 59.13330.2020 п. 6.5.2, 6.5.3 ГОСТ Р 52131	ДЧ-И (О, С, Г, У)	установка	ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют технические средства СП 59.13330.2020 п. 6.5.2, 6.5.3 ГОСТ Р 52131	ДЧ-И (О, С, Г, У)	установка	ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют технические средства СП 59.13330.2020 п. 6.5.2, 6.5.3 ГОСТ Р 52131	ДЧ-И (О, С, Г, У)	установка	ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			ремонт текущий.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: *Системы информации на объекте требованиям не соответствуют требованиям.*

Прошнуровано, пронумеровано и  
 скреплено печатью  
 Кол-во листов  
 Заверяющий  
 Коновалова Е.А.



№ п/п	Дата	Виды работ		Содержание	Сроки исполнения (мес)	Сроки сдачи (мес)	Исполнитель
		Вид работ	Содержание				
1		ремонт	ремонт	Осуществить техническое обслуживание СИ № 13330.2020	01	01	И.А. Коновалова
2		ремонт	ремонт	Осуществить техническое обслуживание СИ № 13330.2020	01	01	И.А. Коновалова
3		ремонт	ремонт	Осуществить техническое обслуживание СИ № 13330.2020	01	01	И.А. Коновалова

№ п/п	Дата	Содержание	Сроки исполнения (мес)	Сроки сдачи (мес)	Исполнитель	Результаты по состоянию на дату	
							Содержание
1		ремонт	ремонт	Осуществить техническое обслуживание СИ № 13330.2020	01	01	И.А. Коновалова

I Результаты обследования:  
 II Заключение по работам:  
 Резюме по состоянию на дату:

Система информации на объекте  
 I Результаты обследования:  
 II Заключение по работам:  
 Резюме по состоянию на дату: